

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «17» 09.2019г.



I Результаты обследования:

1. Территории МДОУ – детский сад «Звездочка», прилегающей к зданию
расположенному по адресу: 4 микрорайон, дом 33

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категор ия)	Содержани е	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			нет	О,К. С, Г	нет	нет
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть				С,Г		
1.3	Лестница (наружная)	есть			нет	С,Г	нет	нет
1.4	Пандус (наружный)	есть			нет	О	нет	нет
1.5	Автостоянка и парковка	есть			нет	О,К.С. У	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне				нет	О,К.С. У	нет	нет

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП – И (О,У,К)			индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Территория, прилегающая к зданию:

1. Индивидуальное решение с ТСР – тактильные дорожки, звуковые средства.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «17» сентября 2019 г.

I Результаты обследования:

2. Входа в здание МДОУ – детский сад «Звездочка» расположенному по адресу:
4 микрорайон, дом 33

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть			нет		нет	нет
2.2	Пандус (наружный)	есть			нет		нет	нет
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			нет		нет	нет
2.4	Дверь (входная)	есть			нет		нет	нет
2.5	Тамбур	есть			нет		нет	нет
	Общие требования к зоне	есть			нет		нет	нет

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575890

Владелец Скрябина Елена Евгеньевна

Действителен с 07.10.2021 по 07.10.2022